

## **Werkstattunterlagen 404**

Ref. 1272D

Nº méca. 7994

### **2. Nachtrag**

BRINGEN SIE IHRE WERKSTATTUNTERLAGEN BITTE SOFORT AUF DEN NEUESTEN STAND, IN DEM SIE BEIGEFÜGTE BLÄTTER AN DEN ANGEBENEN SEITEN ABLEGEN. SIE VERMEIDEN HIERDURCH, IM BEDARFSFALL MIT ÜBERHOLTEN ANGABEN ZU ARBEITEN UND EINE FEHLERHAFTE ARBEIT AUSZÜFÜHREN. AUCH IHR KUNDE WIRD ES IHNEN DANKEN.

## **Werkstattunterlagen 404**

Ref. 1272D

Nº méca. 7994

### **1. Nachtrag**

BRINGEN SIE IHRE WERKSTATTUNTERLAGEN BITTE SOFORT AUF DEN NEUESTEN STAND, IN DEM SIE BEIGEFÜGTE BLÄTTER AN DEN ANGEBENEN SEITEN ABLEGEN. SIE VERMEIDEN HIERDURCH, IM BEDARFSFALL MIT ÜBERHOLTEN ANGABEN ZU ARBEITEN UND EINE FEHLERHAFTE ARBEIT AUSZÜFÜHREN. AUCH IHR KUNDE WIRD ES IHNEN DANKEN.

## **Werkstattunterlagen 404**

Ref. 1272D

Nº méca. 7994

### **3. Nachtrag**

BRINGEN SIE IHRE WERKSTATTUNTERLAGEN BITTE SOFORT AUF DEN NEUESTEN STAND, IN DEM SIE BEIGEFÜGTE BLÄTTER AN DEN ANGEBENEN SEITEN ABLEGEN. SIE VERMEIDEN HIERDURCH, IM BEDARFSFALL MIT ÜBERHOLTEN ANGABEN ZU ARBEITEN UND EINE FEHLERHAFTE ARBEIT AUSZÜFÜHREN. AUCH IHR KUNDE WIRD ES IHNEN DANKEN.